

KOREKTA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuję, że w związku z omyłką pisarską dokonuje korekty Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt 3 tiret piąte:

jest

udział niskiej podłogi – nie mniej niż 30% długości podłogi przedziału pasażerskiego w osi podłużnej wagonu. Niska podłoga musi być zlokalizowana w środkowej części wagonu. Zamawiający dopuszcza również niską podłogę na pomostach

winno być

udział niskiej podłogi – nie mniej niż 20% długości podłogi przedziału pasażerskiego w osi podłużnej wagonu. Niska podłoga musi być zlokalizowana w środkowej części wagonu. Zamawiający dopuszcza również niską podłogę na pomostach