

Chorzów, dnia 25.09.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: ZUR/509/2017.

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: „**Naprawa dachu i świetlików dachowych hali remontowej na podstawie opinii budowlanej wykonanej przez rzeczoznawcę PZITB**” – nr sprawy: ZUR/509/2017, wyjaśniamy:

**Pytanie 1:**

Proszę o wyjaśnienie poz. 4 element 1 Roboty rozbiórkowe - "Rozbiórka pokrycia z papy na dachach płaskich- pierwsza warstwa + następna krotność 3"

Wg KNR 4-01 jednostka miary stanowi m<sup>2</sup> .Natomiast w przedmiarze jest m<sup>3</sup> w ilości 2,0.

Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

W pozycji 4 element 1wkradł się błąd jednostki miary, dlatego podstawą do wyliczenia będzie kalkulacja własna wg skorygowanego przedmiaru robót.

4 d.1	kalkulacja własna	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach płaskich - pierwsza warstwa + następna warstwa krotność 3	m <sup>3</sup>	2,00		0,00
----------	----------------------	---	----------------	------	--	------