Rysunek stanowi własność Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna – ZUR Chorzów
i nie może być wykorzystywany lub kopiowany bez zgody właściciela.



Strefa 1, widok od przodu
1:5



Strefa 1, widok od tyłu
1:5



Strefa 2, widok od przodu
1:5



Strefa 2, widok od tyłu
1:5



Strefa 6, strona zewnętrzna
1:5



Strefa 6, strona wewnętrzna
1:5



Strefa 6 widok od czoła, od spodu
1:5



strefa 7
1:5



Strefa 3
1:5
(dotyczy podzespołów
2x0201O3–00 oraz 2x0201O4–00
na zaznaczonym łuku oraz przyległych
do niego odcinkach prostych
o długości 50mm z każdej strony)



Strefa 4
1:5
(dotyczy podzespołów
0201O5–00, 0201O6–00,
0201O7–00 oraz 0201O8–00
na zaznaczonym łuku oraz przyległych
do niego odcinkach prostych
o długości 50mm z każdej strony)



Strefa 5
1:5

UWAGA: rysunek orclimizowany w systemie CAD. Wprowadzone zmian wyjaśnie na oryginale (CAD).

Podziałka:	Format:	Masa (kg)	Materiał:	Wykr:	Arkusz
1:10	A1	-	Wg normy:	-	1/1

Zm./k.	Data	Konstruował	Sprawdził	
?	?/?/15	P.Nnard	G.Ficzak	

Plan badań nieniszczących spoin podwozia

Tramwaje Śląskie
ZUR Chorzów

PtB
013601-1

UWAGA:
Wszystkie spoiny niewskazane na rysunku wymagają kontroli wizualnej (100% VT) zgodnie z EN 15085-3 dla spoin klasy CP C2



Oznaczenie spoiny	Rodzaj spoiny	Klasa spoiny wg PN–EN 15085	Rodzaj badania
a1–a4	3	CP C2	100% MT lub PT 100% VT
b1–b12	6 a3		
c1–c4	4		
d1–d8	6		
e1–e8	8		
f1–f4	6		
g1–g4	8		10% UT lub RT 10% MT lub PT 100% VT

Rodzaje badań:
UT – badanie ultradźwiękowe
RT – badanie radiograficzne
MT – badanie magnetyczno–proszkowe
PT – badanie penetracyjne
VT – kontrola wizualna