

Chorzów, dnia 13.07.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: FZ/424/2015.

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: „Dostawa łożysk do wagonów tramwajowych” - nr sprawy: FZ/424/2015, Zamawiający wyjaśnia:

Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ poz. 34 zestawienia asortymentu wymienia łożyska skośne 7314M.

Pytanie nr 1

Jaki kąt pracy jest wymagany przez Zamawiającego dla w/w łożysk?

Odpowiedź:

Kąt pracy w łożysku 7314 M powinien wynosić 40°.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łożysk 7314 M do parowania w układzie „O” i dostarczanych jako pary?

Odpowiedź:

Łożyska 7314 M powinny być parowane w układzie „O” i dostarczone jako pary.