

Chorzów, dnia 17.10.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: FZ/451/2014.

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: „Dostawa łożysk do wagonów tramwajowych 105 N” – nr sprawy: FZ/451/2014, wyjaśniam:

Pytanie 1:

Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ poz.31 zestawienia asortymentu wymienia łożyska kulkowe skośne 7314 M.

Jaki kąt pracy jest wymagany przez Zamawiającego dla w/w łożysk?

Odpowiedź:

Kąt pracy w łożysku 7314 M powinien wynosić 40°. (Zamawiający w przyszłości będzie określał ten typ łożyska symbolem 71314 BM).

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łożysk 7314 M do parowania w układzie „X” i dostarczanych jako pary?

Odpowiedź:

Łożyska 7314 M powinny być parowane w układzie „O” i dostarczone jako pary.