

Przedsiębiorstwo Usługowe GEOCARBON sp. z o.o. ul. Dąbkowskiego 12-14 40-087 Katowice P.U. Geocarbon			Opinia geotechniczna Otwór nr 1/13							Zał.Nr: 3.1 Wiertnica: Ręczna		
Miejscowość: Świętochłowice Powiat: Świętochłowice Województwo: śląskie			Obiekt: ul. Bytomska Zlecniodawca: Meritum Projekt Wiercenie: P.U. Geocarbon Sp. z o.o. Dozór geologiczny: mgr Paweł Maruszczyk				System wiercenia: obrotowy Rzędna: 292.06 m Skala 1 : 20 Data wiercenia: 15-10-2013					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	IS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				Nasyp niekontrolowany (mieszanina piasku, kamieni, humusu), ciemnoszary (xMg)	nN(P+K+H)	mw	zg			0.99
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0		0.60	Gлина piaszczysta z pojedynczymi ziarnami żwiru, ciemnobrązowa (grsisAcl)	Gp+poj. Ż	w	tpl		0.07	
			1.40		1.40	Piasek drobny z pojedynczymi ziarnami żwiru, jasnożółty (grFSa)	Pd+poj. Ż		zg	0.69		
			2.0		1.80	Gлина piaszczysta z pojedynczymi ziarnami żwiru, ciemnobrązowa (grsisAcl)	Gp+poj. Ż		tpl		0.07	
			3.0		3.00							