

Przedsiębiorstwo Usługowe GEOCARBON sp. z o.o. ul. Dąbkowskiego 12-14 40-087 Katowice P.U. Geocarbon			Opinia geotechniczna Otwór nr 2/13						Zał.Nr: 3.2 Wiertnica: Ręczna			
Miejscowość: Świętochłowice Powiat: Świętochłowice Województwo: śląskie			Obiekt: ul. Bytomska Zleceniodawca: Meritum Projekt Wiercenie: P.U. Geocarbon Sp. z o.o. Dozór geologiczny: mgr Paweł Maruszczczyk				System wiercenia: obrotowy		Rzędna: 291.88 m			
							Skala 1 : 20		Data wiercenia: 16-10-2013			
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	Is
1	2	3	4	5	6							
		Czwartorzęd Holocen				Gleba, czarna (Or)	Gb					
		Nasyp			0.30	Nasyp niekontrolowany (mieszanina piasku, kamieni, fragmentów cegieł i betonu), czarny (xMg)	nN(P+K+c+b)					0.92
		Nasyp	1.0		1.00	Nasyp niekontrolowany (mieszanina piasku, kamieni, fragmentów cegieł i betonu), czarny (xMg)			szg			0.96
		Czwartorzęd Czwartorzęd	2.0		1.40	Piasek pylasty, jasnoszary (siSa)	P π	w	zg	0.73		
		Karbon	2.40		2.40	Zwierzelnina gliniasta (głina piaszczysta przewarstwiona piaskiem pylastym z domieszką fragmentów piaskowca), jasnobrązowo-żółta (pcsisacIsisa)	KWg (Gp//P π +pc)		tpl		0.17	
		Karbon	3.0		3.00							